


reforma acceso a vivienda refurbishing of the access to a house

planta y secciones constructivas del portal de acceso
access plan and constructive sections

1. Módulo Portero Automático
Buzón acero inoxidable
2. Bastidor perfil en frío
3. Tablero doble DM hidrófugo
4. Tarima madera vinílica
5. Junta caucho
6. Vidrio laminar 818

0 m
0,5



Este encargo consistió en la ejecución del acceso a una vivienda existente. Separada de los lindes de la parcela mediante un camino y unas gradas.

La parcela se delimitaba mediante un seto que la aislaba de la calle.

La propuesta pretende resolver varios problemas:

- Incorporar una visión de la calle desde el interior para facilitar el acceso y la seguridad.
- Suprimir peldaños o barreras que impidan la fácil circulación de cochecitos o sillas.
- Resolución a cubierto de la lluvia, de lugares para dejar pequeños objetos, periódicos, botellas...

La idea parte del aislamiento físico pero no visual. Para ello eliminan los setos de acceso para ejecutar un jardín de recepción. El cerramiento se retrasa y se ejecuta con vidrio de seguridad de modo que la transparencia entre el jardín exterior y el interior es total.

Se plantea una cubierta de vidrio que permite acercarse hasta la puerta sin necesidad de mojarse. Esta se construye –como hecho representativo– con madera y se ubica de centro en el alzado.

El trazado en "Z" del recorrido del acceso obliga a una secuencia lenta de aproximación a la casa, lo que permite apreciar las diferentes especies vegetales que la propietaria cuida personalmente.

The assignment was to refurbish the approach to an existing house, one separated from the boundaries of the lot by a path and some steps.

A hedge delimited the lot and separated it from the street.

The project tries to address several problems:

- It incorporates a view of the street from inside so as to facilitate both access and security.
- It also includes a covered space to keep small objects, like newspapers or bottles, away from the rain.

The project is based on the idea of physical, but not visual, isolation. Thus the hedges are removed, making room for a reception garden. Sealing is delayed and executed in safe glass. The result is total transparency between the garden and the interior.

Sheltered by a glass roof, one can walk all the way up to the door without getting wet in the rain. The door is made of wood and situated at the center of the house's elevation drawing.

The "Z"-scheme of the access route slows down one's approach to the house, enhancing the visitor's appreciation of the different plant species that the resident cares for personally.



proyecto/building project:
Reforma del acceso principal a una vivienda
arquitectos/architects:
Conrado Capilla Frías
José V. Vallejo Lobete
emplazamiento/location:
Alzuza - Navarra



